



Équilibrage de pièce volumineuse avec plusieurs points d'injection

- Utiliser la fonction Cadmould® 3D-F : Sciage
- Procédure : Couper la pièce dans les zones où les lignes de soudure sont recherchées
- Construire un système d'alimentation de manière habituelle (un seuil par zone coupée)
- Utilisez la fonction d'équilibrage automatique
- Transférer le résultat sur la pièce non coupée